

Утверждаю:
 Директор
 ООО «Завод Оконная мануфактура»

А.К. Цивликов

« 07 » _____ 2022 г.

КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ № 11
 для сборки стеклопакетов

Вид выполняемых работ	Опасность	Результаты воздействия опасности	Оценка риска, баллы			Категория риска	Меры управления
			Вероятность возникновения опасности, P	Оценка серьезности воздействия опасности, S	Итоговая величина риска, R		
1	2	3	4	5	6	7	8
Общие меры по управлению рисками: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности; - проведение первичного медицинского осмотра; - стажировки на рабочем месте; - проверки знаний по вопросам охраны труда; - обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; - проведение первичного, повторного инструктажа по охране труда для професий и видов работ; - своевременное проведение периодического медицинского осмотра; - осуществление контроля над соблюдением законодательства об охране труда; - проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования.							
Подготовка заготовок, установка на пирамиды Сборка готовых изделий из ПВХ-профиля и стеклопакетов	Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования	Получение травм в результате эксплуатации ручного электрифицированного инструмента и/или подвижных частей производственного оборудования	1	3	3	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для професий и видов работ. Использование исправных СИЗ для защиты от механических воздействий, работы на оборудовании при наличии исправных защитных экранов, блокировочных устройств, защитных кожухов.
Передвигающиеся изделия, заготовки и материалы, детали	Получение микротравм, повреждение кожных покровов	1	1	1	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для професий и видов работ. Использование исправных СИЗ для защиты от	

								Механических воздействий.
								Осуществление контроля над соблюдением ПДД работниками.
Движущийся по территории автотранспорт	Получение травм вследствие наезда на работника транспорта	1	3	3	3	Низкий	Использование одежды со световозвращающими элементами.	
Повышенный уровень шума на рабочем месте	Ухудшение остроты слуха, снижение внимания	1	3	3	Низкий	Использование СИЗ для защиты органов слуха.		
Недостаточная освещенность рабочей зоны	Перенапряжение зрительных анализаторов, ухудшение остроты зрения	1	2	2	Низкий	Использование местного освещения рабочей зоны		
Опасность возникновения пожара	Риск воздействия на работника первичных и вторичных факторов пожара (открытого пламени, продуктов горения)	1	3	3	Низкий	Инструктажи по пожарной безопасности. Проведение противопожарных тренировок. Соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности. Контроль над наличием и исправностью первичных средств пожаротушения.		
Повышенная температура воздуха рабочей зоны	Солнечные ожоги, тепловой удар	1	1	1	Низкий	Использование СИЗ. Питьевое обеспечение работников. Предоставление работникам дополнительных перерывов для отдыха (при работе на открытом воздухе в летний период) Защита временем.		
Острые крошки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования	Получение микротравм, повреждения кожных покровов	1	1	1	Низкий	Соблюдение требований инструкции по охране труда для профессий и видов работ. Использование СИЗ для защиты от механических повреждений, использование исправного инструмента		
Тяжесть и напряженность труда.	Профессиональные заболевания	1	1	3	Низкий	Защита временем. Организация труда и отдыха		

								работников.
Загазованность воздуха рабочей зоны	Профессиональные заболевания	1	3	3	3	Низкий	Проведение лабораторных исследований воздуха рабочей зоны	
Разлетающиеся частицы обрабатываемых поверхностей, расходуемых материалов	Возможность поражения органов зрения	1	3	3	3	Низкий	Использование только сертифицированных инструментов. Соблюдение инструкций по охране труда.	
		Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека	Возможность поражения электрическим током при работе электроинструментом, при ремонте технологического оборудования	1	3	3	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для видов работ. Использование СИЗ. Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии инструмента и оборудования. Своевременное испытание, осмотр электрооборудования. Контроль над состоянием заземления производственного оборудования.
		Разрушающиеся конструкции и элементы оборудования (СПП, тары)	Получение травмы при разрушении СПП, тары, падения предметов с высоты	1	3	3	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для видов работ. Использование исправных СПП, тары Использование защитных касок
Движущийся груз	Получение травмы при перемещении груза	1	3	3	Низкий	Разработка схем строповки		
Падение во время передвижения по территории	Травмирование во время передвижения по территории предприятия	1	2	2	Низкий	Содержание территории организации в безопасном состоянии. Противопогодная подсыпка, своевременное удаление наледи и снега		






Идентификацию опасностей и оценку рисков проводили:

« 01 » марта 2022 _____ О.Г. Дроздова

« 01 » марта 2022 _____ Т.Е. Никитина

« 01 » марта 2022 _____ Е.А. Николаева

С КАРТОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕННЫ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.	Броварская Я.А.	обручик	01.03.22	
2.	Дурманов И.И.	обручик	01.03.22	
3.	Кузнецов Р.А.	обручик	01.03.22	
4.	Вашков В.В.	обручик	01.03.22	
5.	Почурин А.А.	обручик	01.03.22	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				