

Утверждаю:
 Директор
 ООО «Завод Оронная мануфактура»

А.К. Цивликов

« 01 » января 2022 г.

КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ № 10
 для сборки изделий из пластмасс

Вид выполняемых работ	Опасность	Результаты воздействия опасностей	Оценка риска, балл			Категория риска	Меры управления
			Вероятность возникновения опасности, P	Оценка серьезности воздействия опасности, S	Итоговая величина риска, R		
1	2	3	4	5	6	7	8
Общие меры по управлению рисками: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности; - проведение первичного медицинского осмотра; - стажировки на рабочем месте; - проверки знаний по вопросам охраны труда; - обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; - проведение первичного, повторного инструктажа по охране труда для профессий и видов работ; - своевременное проведение периодического медицинского осмотра; - осуществление контроля над соблюдением законодательства об охране труда; - проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования.							
Подготовка станка к работе, включение, проверка работоспособности. Изготовление готовых изделий из ПВХ-профиля	Двигающиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования	Получение травм в результате эксплуатации ручного электрифицированного инструмента и/или подвижных частей производственного оборудования	1	3	3	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для профессий и видов работ. Использование исправных СИЗ для защиты от механических воздействий, работы на оборудовании при наличии исправных защитных экранов, блокировочных устройств, защитных кожухов.
Передвигающиеся изделия, заготовки и материалы, детали	Получение микротравм, повреждение кожных покровов	1	1	1	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для профессий и видов работ. Использование исправных СИЗ для защиты от	

								Механических воздействий.
Движущийся по территории автотранспорт	Получение травм вследствие наезда на работника транспорта	1	3	3	3	Низкий	Осуществление контроля над соблюдением ПДД работниками. Использование одежды со световозвращающими элементами.	
Повышенный уровень шума на рабочем месте	Ухудшение остроты слуха, снижение внимания	1	3	3	3	Низкий	Использование СИЗ для защиты органов слуха.	
Недостаточная освещенность рабочей зоны	Перенапряжение зрительных анализаторов, ухудшение остроты зрения	1	2	2	2	Низкий	Использование местного освещения рабочей зоны	
Опасность возникновения пожара	Риск воздействия на работника первичных и вторичных факторов пожара (открытого пламени, продуктов горения)	1	3	3	3	Низкий	Инструктажи по пожарной безопасности. Проведение противоваварийных тренировок. Соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности. Контроль над наличием и исправностью первичных средств пожаротушения.	
Перемещаемые и складированные грузы	Получение травмы вследствие падения или перемещения грузов	3	5	5	5	Средний	Соблюдение требований инструкций по охране труда. Контроль над состоянием стеллажей, тары и трузов.	
Пониженная температура воздуха рабочей зоны	Простудные заболевания	1	1	1	1	Низкий	Использование СИЗ от воздействия пониженных температур. Защита временем. Использование СИЗ. Питьевое обеспечение работников.	
Повышенная температура воздуха рабочей зоны	Солнечные ожоги, тепловой удар	1	1	1	1	Низкий	Предоставление работникам дополнительных перерывов для отдыха (при работе на открытом воздухе в летний период) Защита временем.	

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования	Тяжесть и напряженность труда.	Профессиональные заболевания	1	1	3	1	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для профессий и видов работ. Использование СИЗ для защиты от механических повреждений, использование исправного инструмента
Загазованность воздуха рабочей зоны	Профессиональные заболевания	1	3	3	3	Низкий	Проведение лабораторных исследований воздуха рабочей зоны	
Разлетающиеся частицы обрабатываемых поверхностей, расходных материалов (дисковых кругов), острые кромки	Возможность поражения органов зрения при работе распиловочного инструмента	1	3	3	3	Низкий	Использование только сертифицированных циркулярных кругов. Соблюдение инструкций по охране труда. Испытания на холостом ходу вновь установленных дисковых кругов.	
Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека	Возможность поражения электрическим током при работе электроинструментом, при ремонте технологического оборудования	1	3	3	3	Низкий	Соблюдение требований инструкций по охране труда для видов работ. Использование СИЗ. Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии инструмента и оборудования. Своевременное испытание, осмотр электрооборудования. Контроль над состоянием заземления производственного оборудования.	
								Разрушающиеся конструкции и элементы оборудования (СТП, тары)
Движущийся груз	Получение травмы при перемещении груза	1	3	3	3	Низкий	Использование защитных касок Разработка схем строповки	

Падение во время передвижения по территории	Травмирование во время передвижения по территории предприятия	1	2	2	Низкий	Содержание территории организации в безопасном состоянии. Противогололедная подсыпка, своевременное удаление наледи и снега
---	---	---	---	---	--------	--

Идентификацию опасностей и оценку рисков проводили:

« 01 » марта 2022 _____ О.Г. Дроздова

« 01 » марта 2022 _____ Г.Е. Никитина

« 01 » марта 2022 _____ Е.А. Николаева

С КАРТОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕННЫ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.	Воеводин В.В.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
2.	Воронов В.Б.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
3.	Воронов М.В.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
4.	Номфед Д.С.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
5.	Свердловский А.Ю.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
6.	Воеводин А.Г.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
7.	Савицкий Н.С.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
8.	Полудомовский С.И.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
9.	Жуко А.Б.	Служба охраны су. имущества	01.03.22	
10.				